

Domel



Domel markasına ait ürünlerin tedariğini paralel ithalat yöntemi ile gerçekleştirmekteyiz. İhtiyacınız olan Domel ürünlerinin temini noktasında, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Konusunda uzman satış personelimiz, ürünlere ait fiyat ve teslim sürelerini belirten teklifimiz ile, en kısa süre de size dönüş yapacaklardır. YALNIZCA ORJİNAL VE YENİ ÜRÜN SATIŞI YAPMAKTAYIZ. Firmamızın internet sitesinde gösterilen Domel markasının yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Ürün listesi

Ürün	Tarif
10004	
10013	
10040	
12356	
12976	
13149	
MKM 4854 - 315.3.854 Obsolete!! No replacement!	
419.3.312 / MCD3312 / 400 V	
440.3.606-7 obsolete	
440.3.608	
467.3.402-6	
492.3.309 102574	
496.3.413-2-obsolete-alternative 462.3.457-9 206643	
496.3.434-5 /ID 184222 - OBSOLETE (REPLACED BY 496.3.440-2)	
496.3.440-2 / POWER 1800W	
497.3.275.711	
497.3.275-725	
419.3.312 OBSOLETE- NO REPLACEMENT	
440.3.605-2	
497.3.270-764 (230V 50HZ)	
463.3.402-41	
497.3.275-725	
496.3.703-2- not available, alternative model 103327	
103327	
419.3.312	
Brush for MKM3303-6	
497.3.270-769	
497.3.270 763	
MKM3426/6 OBSOLETE NO REPLACEMENT	
MKM 9206 (1711 082012) OEM	
462.3.204-11 - alternative is 463.3.203-44 OEM	
200421160120006	
492.3.436-5	
DO-L1414-1A11	

Ürün	Tarif
MKM 7778-8	
440.3.208	
440.3.608-7	
492.3.238	
491.3.757 REPLACED BY 491.3.761	
497.3.270-764	
seal kit for 497.3.270-764	
Carbon brush for 496.3.401.6	
462.3.201-11	
MCD3312 obsolete	
491.3.761	
467.3.402-6	
Motor Typ 496.3.303-6	
491.3.757-3	
497.3.267-7	
Rotor for 440.3.606-7	
467.3.250 OEM	
467.3.402-10 (265659)	
463.3.203-44 OEM	
440.3.608	
419.3.312 (obsolete only 5 pcs remain) NO LONGER PRODUCED, NO STOCK LEFT	
462.3.560-10	
496.3.444	
300595	
113505	
(Unknown as Domel) - 202268,only as 202268 (brand Purex)	
492.3.238	
463.3.401 obsolete, alternative 463.3.406-51	
463.3.406-51	
463.3.201 ALTERNATIVE 463.3.205-6	
463.3.205-6	
467.3.245 276628	
497.3.265-777 REPLACED BY 792.3.265-777	
792.3.265-777	
440.3.405-5	
Art. No. 10040 Type: EU5 9091-10010	
491.3.707-5	
492.3.503	
44.3.606.7	
467.3.402-10	
440.3.605-2	
462.3.652	
497.3.267-8	
497.3.265-445	
496.3.434-5 obsolete, alternative 496.3.448	
460.3.207/2 230V obsolete, alternative 463.3.203-43 333073	
463.3.203-30 - not available, alternative - 463.3.203-33	
MKM 7361	
463.3.401 2200W	

Ürün	Tarif
10494018 OEM	
492.3.778-5	
6.490-245.0	
103273	
792.3.265-841	
351429	
497.3.267-8	
792.3.265-77	
792.3.265 856	
MKM 3408-8	
790.3.320-210 - obsolete	
463.3.404-8	
MKM7377-100 OEM	
440.3.607-3	
MKM3719 (496.3.719)	
462.3.204-11	
463.3.203-43	
MKM7778-4	
467.3.263	
496.3.413-2	
004973270768/215705 OEM - alternative 280768L (TBH)	
463.3.402.9	
496.3.408-11 - replaced by Art.Nr.: 420106567	
463.3.401 (209560)	
463.3.203-33	
496.3.570 obsolete, replacement 496.3.535-6 (see datasheet)	
0202990 OEM	
420106567 (496.3.408-2)	
496.3.440-2 obsolete, replaced by 496.3.448	
463.3.203-23	
496.3.448	
792.3.275-331	
790.3.220-xxx	
463.3.203-20	
MKR 2451, equivalent 462.3.451-20	
459.3.201 000 14372 10463 (OEM) NOT SOLD SEPARATELY - ALTERNATIVE Universal Sprayer W 590 Flexio	
463.3.203-33 REPLACED BY 463.3.203-30	
467.3.413 not in plan of production.	
467.3.414 OEM product, alternative 467.3.414-4	
467.3.415 not in plan of production.	
007913232331/281859	
791.3.232-331	
467.3.414-4	
463.3.203-30 Obsolete	
467.3.402-5 (239669)	
467.3.245 (276628)	
467.3.402 1600W - alternative - 467.3.402-5	
492.3.209-2	
491.3.471-2 currently not available	

Ürün	Tarif
497.3.267-7	
440.3. 608	
440.3.605- 2	
463.3.207-6	
Rotor for MKM3303	
491.3.474	
65103	
459.3.201 (OEM) for W 867 E (Wagner)	
467.3.416 oem, alternative 467.3.403-3	
467.3.404-2, equivalent for 467.3.420	
467.3.404-2 (284624)	
3312 -not in production anymore	
499.3.701-2	
499.3.701-4	
497.3.270-723	
467.2.263	
MKM3535-6 old code/ new code 467.3.245	
459.3.251-3 oem,alternative W 990 Flexio of brand Wagner Flexio	
467.3.420-6, equivalent 467.3.404-2	
462.3.654	
462.3.653-7 obsolete/replaced by 462.3.654	
467.3.420-6 equivalent 467.3.404-2	
463.3.401	
492.3.417 obsolete	
482.3.503	
492.3.362-2 obsolete/replacement 262120302 (7363-12)	
3717 50/60 HZ, MKM7778/4 old code.new code 492.3.778-4	
492.3.778-4 102677 (MKM 7778-4)	
462.3.451-20	
262120302 (7363-12) (492.3.363-12)	
0401 A MKM3303, equivalent motor 496.3.303-6	
491.3.726	
496.3.303-6	
491.2.768	
MKM3408/8	
463.3.270-43	
467.3.448	
492.3.324-100 - OEM, no alternative available	
492.3.778-4 (MKM 7778-4)	
497.3.270-729	
492.3.430	
463.3.403-51	
463.3.405	
463.3.402-29	
463-3-601-003 obsolete, alternative 463.3.605-4	
464.3.402-3	
463.3.409	
492.3.238-2 obsolete	
491.3.714-4	

Ürün	Tarif
440.3.208-11 not available,alternative 440.3.605-2	
492 3 417-4- Alternative 492.3.209-2	
496.3.440/10 not in production anymore / equivalent 462.3.651-9	
462.3.651-9	
467.3.420 OEM, alternative 467.3.404-2	
440.3.403 ECVS 300363	
731 BLDC (OEM)	
SC375EA	
462.3.451-23	
441.3.302-19	
TBH 280768L (wrong product)	
492.3.309 OBSOLETE- REPLACED BY 492.3.313-2	
492.3.313-2	
496.3.408-2 not available.equivalent 496.3.408-8	
496.3.408-8	
496.3.413-2 205607	
497.3.265-848	
463.3.409-7	
436.3.401 DOES NOT EXIST	
463.3.203-10	
492.3.586-2	
3 13 45 019 01 0	
MKM3303	
467.3.267-4 OEM	
467.3.263	
497.3.275-732 oem	
B 492.3.361-2	
440.3.405-5, 240 V, 50 Hz	
792.3.270-767	
492.3.401	
462.3.451-17	
467.3.428	
467.3.228	
790.3.320-300	
004973265446/210271	
492.3.513 (257235)	
497.3.265-448	
463.3.402-74	
497.1.318-5	
497.3.270-7 PUMP (OEM)	
440.3.608.2	
792.3.230 -200	
492.3.436 269972	
792.2.527	
467.3.603 OEM / ekvivalent 467.3.411-4 369412	
467.3.411-4 369412	
496.3.207-2 211274 274999	
491.3.436-3	
492.3.319 222923	

Ürün	Tarif
492.2.470 102426	
440.3.403	
467.3.453 alternative 467.3.418-2 320087	
467.3.418-2 320087	
467.3.601-4 OEM- ALTERNATIVE 467.3.619 314810	
467.3.619 314810	
482.3.501	
496.3.447	
492.3.209-2 (MKM 7209-2)	
brush 462.2.278 331926	
792.3.265.731	
MK7778/5	
492.3.428 obsolete, alternative 492.3.430 214150	
492.3.430 214150	
791.3.310 320	
467.3.601-8 OEM, alternative 467.3.601-7 309692	
467.3.601-7 309692	
1518 491.3 735-2	
491.3.737-2 272422	
491.3.714-4	
463.3.406-21 432252	
491.3.735-2 309938	
467.3.222 obsolete, alternative 467.3.228 246397	
467.3.228 246397	
497.3.230	
496.3.413/2 215607	
497.2.354-x	
440.3.605-2	
496.3.719 (186191)	
497.3.270-7 OEM	
467.3.263	
458.3.302-12	
459.3.201	
463.3.403-13	
491.3.201	
492.3 417/7	
496.3.303-6	
496.3.452	
459.3.201 (4593201000 16325 11080) oem	
396.3.408-11 wrong code, correct code 496.3.408-11	
MKM 7568	
496.3.408-11	
suction turbine for 467.3.601-4	
carbon brushes for 467.3.601-4	
496.3.321	
0.657.4082 C	
brushes for 0.657.4082 C	
MKM 9207 240V	
315.3.405	

Ürün	Tarif
790.3.210-201	
467.3.474	
467.3.433-2	
450.3.203	
496.3.719	
449.3.701-2	
440	
459.3.201 4593201000 15387 10242 (OEM)	
463.3.605-4	
459.3.201 for W 950 (OEM)	
463.3.401	
459.3.201 (4593201000 15511 22152) oem	
467.3.416	
467.3.421-6 (338084)	
467.3.603-2	
482.3.350	
467.3.405-2	
441.3.312-2	
441.3.302-38	
440.3.403 ECVS 300363 (600W)	
497.3.265-770	
Carbon brushes for 459.3.201	
MKM 7778/11	
MKM 3303-6	
4805 MKM 7404 obsolete, alternative 492.3.587	
492.3.587	
792.3.265-773	
496.2.757-5	
Motor brushes for 491.3.725	
491.3.725	
AZ 108-30-S090A	
AZ 108-30-S120A	
AZ 108-30-S060A	
AZ 108-30-S075A	
463.3.406	
463.3.601	
492.3.503	
463.3.401	
749.3.695-3	
492.3.418/2	
brush for 491.3.474	
496.3.440/12	
492.3.437	
467.3.270-8	
4.490-019.0	
458.3.302-15	
440.3.402-17	
791.3.210-300	
1096542-01	

Ürün	Tarif
467.3.403 237739	
467.3.454-3	
497.3.275-734	
491.3.430	
4593201000 16425 10780 not separately. only as 2361555	
459.3.251 oem	
482.3.532.2	
462.3.457-9 206643	
467.3.403-3	
497.3.267-16	
494.3.270-7	
MKM7377-100	
MKM 6490160	
795.3.275-xxx	
459.3.201 (oem)	
496270	
790.3.320 200	
440.3.605.-5	
440.3.608-3	
79 6.3.312	
790 2 433 IGBT V B	
463.3.205-3	
4643401	
458.3.250	
463.3.205	
467.3.421-2	
491.3.413	
492.3.778-5 (102678)	
497.3.275-321	
792.3.275-335	
0078383 305409	
492.3.409 (MKM 7409)	
492.3.363-12 (MKM 7363-12)	
440.3.608-4	
440.3.608-6	
463.3.270	
492.3.778-10 (218845)	
798.3.46 0 500	
MKM3719 (496.3.719)	
463.3.270-12	
467.3.226	
467.3.225	
492.3.380	
459.3.201	
462.3.451-7 obsolete/ replaced with 462.3-560-10 210223	
462.3-560-10 210223	
440.3.209-9	
463.3.203-43 333073	
Pivot bearing (rotor) for 496.3.408/11	

Ürün	Tarif
491.3.422	
496.3.430-2BMC	
462.3.253-4 203044	
26726001 (OEM)	
MKM3448 (496.3.448)	
463.3.402-51 296751	
458.3.250 362531	
467.3.418-2	
492.3.513-3	
463.3.402-7 245679	
459.3.201 for Wagner Type 0448	
458.3.303-4 369303	
792.3.275-638	
W 950; Art.-Mr. 2361 555.	
748.3.492-3 (AZ 150-70)	
497.1.318-5	
497.3.275 322	
4.490-019.0	
MKM 7795/5 (492.3.795-5)	
497.3.265-772	
496.2.364-4 208501	
492.3.503 206774	
492.3.568 102645	
482.3.903	
463.3.601-8 380847	
440.3.605-2 1700W	
Fan blades for 467.3.416	
497.3.267 16	
Button panel for FCC/2002	
467.3.403-3 275396	
AZ 108-30 (747.3.195)	
463.3.406-12	
440.3.605-5	
798.3.460 604	
492.3.580	
467.3.467 (443164)	
492.3.579 102653	
492.3.324/100 I.C.L.B	
467.3.411	
496.3.408-8 103351	
462.3.560-10	
492.3.324-100 262102	
004973265761/189370	